

# リコール情報

令和8年4月21日開始

リコール届出番号 5805

## いすゞ フォワードのリコールについて

対象車両をお持ちのお客様には、大変ご迷惑をおかけしましたこととお詫び申し上げます。ダイレクトメールまたは直接訪問でご案内致しますので、担当販売会社にご連絡いただき、お早めに点検・修理(無料)をお受け頂きますようお願い申し上げます。

- 1. 不具合内容** 消防車の側方衝突警報装置用左側方レーダーにおいて、取付指示が不適切なため、レーダー本体が誤った方法で取り付けられているものがある。そのため、レーダー機能が正常に働かず、警告灯が点灯し、側方衝突警報装置の機能が停止するおそれがある。
- 2. 改善内容** 全車両、側方衝突警報装置用左側方レーダーの取付方法を点検し、誤った方法で取り付けられているものは、正しい取付位置に修正する。また、レーダーの位置データをリセットし、初期値を再入力する
- 3. 対象車両**

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2PG-FSR90S4	「フォワード」	FSR90-7016610～FSR90-7018126 令和6年11月28日～令和7年5月27日	25	
	2PG-FSS90J4		FSS90-7001445～FSS90-7001579 令和6年11月29日～令和7年3月24日	12	
	2RG-FRR90S4		FRR90-7203701 令和6年11月29日	1	
			合計	38台	

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。