


改善箇所説明図



冷凍機架装車のアイドルプーリーにおいて、部品選択が不適切なため、当該アイドルプーリーと冷凍機用ベルトが干渉することがある。そのため、冷凍機用ベルトが損傷し、最悪の場合、ベルト外れや破断により冷凍機が停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、適切なアイドルプーリーに交換し、冷凍機用ベルトを新品に交換する。

識別 : 助手席左側ドア開口部のシリアルナンバープレートに識別シール (青色) を貼付する。

注 : は、措置する部品を示す。