

リコール情報

令和3年2月1日開始

リコール届出番号 4883

いすゞギガトラクターのリコールについて

対象車両をお持ちのお客様には、大変ご迷惑をおかけしましたこととお詫び申し上げます。ダイレクトメールまたは直接訪問でご案内致しますので、担当販売会社にご連絡いただき、お早めに点検・修理(無料)をお受け頂きますようお願い申し上げます。

1. 不具合内容

大型トラクタの燃料タンクを移設した車両において、燃料タンクブラケットを固定するサポートブラケットの溶接工法が不適切なため、当該ブラケットに亀裂が入ることがある。そのため、そのまま使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、燃料タンクが傾き、脱落するおそれがある。

2. 改善内容

全車両、燃料タンクブラケットとサポートブラケットを対策品に交換する。

3. 対象車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
いすゞ	QPG- EXR77BG	「ギガ」	EXR77BG-7000003～EXR77BG-7000018 平成29年1月10日～平成30年4月10日	11	
	2PG- EXR77CG		EXR77CG-7000001～EXR77CG-7000013 令和元年6月14日～令和2年8月20日	11	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年1月10日～令和2年8月20日	(計22台)	

合計 22台

- 1、対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれます。
- 2、対象車の製作期間はご購入の時期とは異なります。